




Uwagi:

1. Zwrócić szczególną uwagę na jakość i estetykę połączeń spawanych.

[illegible]